

Prot.: come da segnatura

**Oggetto:** Intervento tampone di messa in sicurezza immediata temporanea (fissaggio con fil di ferro e fascette) e successiva sostituzione dei corpi illuminanti presso il Laboratorio Chimico di Genova.

**CIG: Z6E333EFE3**

### **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO**

**VISTO** il D.Lgs. 300/99 di riforma dell'organizzazione di Governo;

**VISTO** il D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**VISTI** lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane;

**VISTI** gli artt. 11 e 14 del Regolamento di contabilità;

**PREMESSO** che:

- in data 9 Gennaio 2020 si è verificato il completo distacco con conseguente caduta di una plafoniera presso un ufficio dei laboratori, sito al 3° piano dell'immobile di via Rubattino.

L'oggetto solo per puro caso non ha provocato feriti, in quanto in quel momento il personale era fuori ufficio.

-ad un esame della plafoniera caduta si è constatato che la stessa era stata installata in modo assolutamente errato: anziché utilizzare l'apposito supporto era stata bucata nel corpo di plastica e da lì ancorata al soffitto, appesa con una rondella. Col tempo la plastica si è deformata e deteriorata a causa del peso e del calore ed ha repentinamente ceduto, crollando sulle scrivanie sottostanti.

-pertanto nella stessa data è stato necessario interrompere le attività lavorative onde evitare rischi per i dipendenti ed è stata effettuata immediatamente una verifica della presenza di altre plafoniere che potessero presentare lo stesso difetto di installazione, non visibile se non con una ispezione ravvicinata.;

-è stato inoltre appurato che tutte le plafoniere dell'area laboratori al 3° piano erano della stessa tipologia ed installate nello stesso modo errato, alcune di esse presentavano avanzati segni di rottura e possibilità di crollo a breve termine. Anche la verifica di alcune plafoniere del corridoio

di accesso, seppur di un modello diverso, ha evidenziato problematiche di stabilità e sicurezza tali da imporre la loro sostituzione.

- con nota prot. 1445/RU del 13 gennaio 2020 è stato informato, senza riscontro, il Provveditorato OO.PP. di Genova, in quanto stazione appaltante dei lavori effettuati a suo tempo per l'installazione delle plafoniere.

**RILEVATO** che,:

-stante l'urgenza per la presenza di rischio e per la necessità di non interrompere le lavorazioni che si svolgono all'interno del laboratorio chimico (lavorazioni chimiche importanti e delicate quali quelle su OGM e stupefacenti) è stata interpellata la ditta R.S. Service srl già presente in cantiere in quanto aggiudicataria dell'appalto di lavori per il rifacimento del Laboratorio Chimico di Genova , che si è dichiarata disponibile ha effettuato un intervento tampone di messa in sicurezza immediata temporanea (fissaggio con fil di ferro e fascette) ed ha sostituito 14 plafoniere a led, riservandosi di inviare il consuntivo

**CONSIDERATO** che, per intervenute problematiche relative al manifestarsi ed al protrarsi della situazione di emergenza sanitaria che ha comportato la sospensione delle attività di molteplici unità produttive, il consuntivo prot.CV03120 del 31.01.2020 è pervenuto con molto ritardo;

**TENUTO CONTO** che il Reparto Sicurezza e Logistica ha verificato la rispondenza di quanto effettuato alle attività elencate nel documento consuntivo;

**RICHIAMATO** l'art. 1 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi.

**CONSIDERATO** inoltre che sono stati eseguiti i controlli di regolarità contributiva ( Certificato INAIL 27809345 scadenza 12 ottobre 2021), di verifica annotazioni riservate Anac, e di verifica della Visura Camerale, previsti per affidamenti dell'importo in questione dalle Linee Guida ANAC n.4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, punto 4.2.2;

**RITENUTO** di stabilire che, in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel Patto di Integrità, il contratto sarà risolto da questa Stazione Appaltante;

**PRESO ATTO** che:

- la spesa sarà imputata sul conto di budget 2021 "FD Benidem" della Direzione, "Codice Articolo F01.0001.0001"
- che il Codice Identificativo Gara (CIG) è **Z6E333EFE3**

nell'esercizio delle funzioni conferitegli dalla vigente normativa;

**ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE****ARTICOLO 1**

Si approva il consuntivo prot. CV03120 del 31.01.2020 relativo all'**intervento** tampone di messa in sicurezza immediata temporanea (fissaggio con fil di ferro e fascette) e successiva sostituzione dei corpi illuminanti presso il Laboratorio Chimico di Genova

**ARTICOLO 2**

Si autorizza la spesa di Euro 3365,02 oltre IVA in favore della ditta RS Service srl con Sede in Genova, Corso Perrone 47 A, Codice Fiscale e Partita IVA 03832010106.

**ARTICOLO 3**

Il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Direttore dell'UDS.

Genova, 29 settembre 2021

IL DIRIGENTE DELL'UDS<sup>1</sup>

Dott. Davide Aimar  
(firmato digitalmente)