



**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**

Protocollo: **18262/R.I.**

**DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA SUL  
LAVORO  
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO ACQUISTI**

**VISTO** il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali nell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** l'art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.135 che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01 dicembre 2012;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

**VISTO** lo Statuto dell'Agenzia dogane monopoli;

**VISTO** il Regolamento dell'Agenzia dogane monopoli;

**VISTO** l'art. 1 del D.L.n.95/2012 così come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.135 e successivamente dall'art. 1, comma 154 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per tutte le amministrazioni pubbliche, l'obbligo di adesione alle Convenzioni e Accordi Quadro messi a disposizione da Consip S.p.A, fatta salva la possibilità di esperire autonome procedure di gara attraverso gli altri sistemi telematici di acquisizione messi a disposizione da Consip, quali il MEPA;

**VISTA** la nota prot. 99202 del 15/06/2018 della Direzione centrale affari generali e coordinamento – Uffici dei monopoli – Ufficio disciplina, contenzioso del lavoro e gestione stralcio, nella quale si segnala l'urgenza di provvedere alla riparazione del gruppo di refrigerazione acqua Carrier matr.le n.30XA0602 e n.12R706352.

**VISTA** la relazione prot. n.0002381 del 15/06/2018 - allegata alla sopra citata nota, dalla quale si evince che per tale intervento è necessario provvedere alla sostituzione delle valvole di sicurezza sui gruppi di refrigerazione matr.le n.12R706352 e n.12R706353 marca Carrier;

**TENUTO CONTO** che nella medesima relazione è indicato che il servizio di riparazione deve essere affidato alla soc. Carrier Distribution Italy S.r.l. casa costruttrice dei gruppi di refrigerazione per un importo pari ad euro 3.660,00 (tremilaseicentossessanta/00) più I.V.A. comprensivo degli oneri della della sicurezza stimati in euro 160,00 (centossessanta/00) oltre l'I.V.A.;

**TENUTO CONTO** che con determina prot. n. 14285/RI del 05/07/2018 è stata avviata una trattativa diretta bandita con RDO n. 565830 del 13/07/2018.

**PRESO ATTO** che per la trattativa di cui sopra non è stata presentata alcuna offerta da parte della soc. Carrier Distribution Italy SRL, entro il termine prestabilito;

**PRESO ATTO** che con e-mail del 03/08/2018 la soc. Carrier Distribution Italy SRL,, specificava il motivo per cui non aveva presentato offerta, sostenendo che al prezzo valorizzato pari ad € 3.660,00 (tremilaseicentossessanta/00) andava aggiunto il gas refrigerante R134A per un peso di 64Kg, per un importo pari ad € 3.200,00 per un totale pari ad € 6.860,99 (seimilaottocentossessanta);

**CONSIDERATO** che con e-mail del 16/08/2018 lo scrivente ufficio rappresentava all' Direzione centrale affari generali e coordinamento – Uffici dei monopoli – Ufficio disciplina, contenzioso del lavoro l'integrazione dell'offerta fornita dalla soc. Carrier Distribution Italy SRL;

**VISTA** la e-mail del 17/08/2018 della Direzione centrale affari generali e coordinamento – Uffici dei monopoli – Ufficio disciplina, contenzioso del lavoro e gestione stralcio, con la quale si approva l'integrazione del costo del gas refrigerante R134A;

**PRESO ATTO** che l'art.36, comma 2 – lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ni, prevede che le stazioni appaltanti per i lavori per i lavori, servizi e forniture procedono secondo le seguenti modalità “...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;

**PRESO ATTO** che non sono attive convenzioni CONSIP;

**VERIFICATO** che la Carrier Distribution Italy S.r.L. è presente sul MEPA;

**VALUTATO** che le spese per tale procedura sono state inserite nel Piano degli Acquisti per l'anno 2018 al rigo 133 e che saranno imputate sul conto di budget FD03100010 codice articolo C03.0004.0001;

**PRESO ATTO** che il C.I.G. è il seguente ZB1243C9F7.

## **ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

### **Articolo 1**

Di dare corso ad una nuova trattativa diretta sul MEPA di cui all'articolo 36, comma 2 - lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con l'operatore economico Carrier Distribution Italy S.r.L. per la riparazione del gruppo di refrigerazione acqua Carrier con sostituzione delle valvole

di sicurezza dei gruppi di refrigerazione per un costo massimo di 6.860,00 (seimilaottocentosessanta) oltre l' I.V.A. comprensivo degli oneri della sicurezza stimati in €160,00 (centosessanta/00) oltre l'I.V.A..

## **Articolo 2**

Il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente.

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell' Agenzia Dogane Monopoli.

Roma, 11/09/2018

*Il Direttore dell'Ufficio ad interim  
Vincenza Iannelli  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93*