

Prot. n. 8415 /RI

**DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E**

**SICUREZZA SUL LAVORO**

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO ACQUISTI**

**Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI VIA MARIO CARUCCI, N.71 ROMA.**

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il D.lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

**VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

**VISTO** il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs del 19 aprile 2017 n.56 "Nuovo Codice degli appalti";

**VISTI** il *Regolamento di Amministrazione* e il *Regolamento di Contabilità* dell'Agenzia delle Dogane così come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre 2014;

**VISTO** il Manuale delle procedure dell'attività negoziale approvato con delibera del Comitato di Gestione n.325 del 15/12/2016 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

**VISTO** il D.L. n. 95 del 2012 (*Spending Review*) convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 2012, così come modificato dall'art.1, comma 495 della L. n.208 del 2015, che prevede l'obbligo per le Agenzie fiscali di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;

**VISTE** le note prot. n. 23588/RI del 11/10/2017 e prot. n. 3275/RI del 09/02/2018 con le quali l'Ufficio Gestioni Immobili – ha manifestato la necessità d'effettuare alcuni lavori, di seguito elencati:

• **Per la "Sala Panel" ubicata al piano interrato della palazzina C:**

1. Rimozione del vecchio controsoffitto grigliato per una superficie di circa 25 mq;

2. Fornitura e posa in opera di un controsoffitto di circa 25 mq in fibra minerale (pannelli 60x60);
3. Sistemazione di circa 14 mq di controsoffitto utilizzando parte del controsoffitto grigliato rimosso;
4. Fornitura e posa in opera di 8 pannelli led 60x60 comprensivi di tutti i collegamenti elettrici che consentono la loro accensione anche parziale;
5. Realizzazione di una botola con controsoffitto grigliato di dimensioni 120x200 cm circa, per consentire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di condizionamento;
6. Spostamento del rilevatore di fumo e delle prese d'aria dall'attuale posizione e riposizionamento delle stesse alla quota del nuovo controsoffitto;
7. Installazione di una porta a soffietto per dividere due ambienti;
8. Posizionamento di nuove canaline per mascherare i cavi elettrici e il tubo di condensa del condizionatore;
9. Tinteggiatura di circa 25 mq di parete con lavabile bianca.
- 10.

• **Per le stanze (sup. calpestabile circa 21 mq) A115, B710, B612, C204, C209, D106, D304:**

1. Rimuovere tutta la pavimentazione della stanza costituita da quadrotti in linoleum 50x50;
2. Ricostruzione di un idoneo sottofondo (massetto su soletta di cemento armato) che dovrà risultare liscio, privo di crepe e perfettamente piano, utilizzando, qualora si dovessero presentare problemi di complanarità, anche prodotti autolivellanti;
3. Posizionare la nuova pavimentazione costituita sempre da quadrotti in linoleum 50x50 di colore uguale/simile a quello rimosso;
4. Saldare le giunzioni con cordoli dello stesso materiale e colore del rivestimento, previa fresatura delle stesse con fresatrice verticale o tramite attrezzo specifico. Le scanalature dovranno interessare metà dello spessore del pavimento circa 1,5mm e avere una larghezza di circa 4 mm. La saldatura del cordolo va eseguita a caldo (temperatura prossima ai 300° gradi) e lo stesso va rifilato a più riprese, per assicurarli la stessa complanarità del pavimento.

**VISTA** la normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008);

**CONSIDERATO** che per ragioni di economicità, si è stabilito di avviare un'unica procedura di gara nonostante le richieste siano pervenute a scadenza temporale diversa;

**PRESO ATTO** che per i lavori in argomento non sono disponibili convenzioni Consip attive consultabili sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

**VERIFICATA** la presenza sul catalogo MEPA, alla categoria LAVORI DI MANUTENZIONE OG1 di vari operatori economici, aventi sede legale e d'affari a Roma e in possesso della qualificazione OG1 SOA-classifica I in grado di soddisfare il servizio di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che per la fornitura di cui trattasi è stato stimato un costo complessivo da porre a base d'asta pari a € 15.200,00 (quindicimiladuecento) I.V.A. esclusa di cui € 1.000,00 (mille/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**PRESO ATTO** che tale spesa è prevista nel piano acquisti per l'anno 2018, e trova imputazione nel conto di budget FD 01100031 – altre immobilizzazioni immateriali nette - .

### **DETERMINA**

- di procedere, per il servizio di cui trattasi, alla pubblicazione su MEPA di una Rdo al prezzo di € 15.200,00 (quindicimiladuecento) I.V.A. esclusa di cui € 1.000,00 (mille/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, invitando a partecipare tutti gli operatori economici presenti nella categoria “LAVORI DI MANUTENZIONE OG1” aventi sede legale e d'affari a Roma e in possesso della qualificazione OG1 SOA-classifica I;
- di procedere ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, di procedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
- che si potrà procedere ad una valutazione contemporanea delle eventuali offerte anomale. Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.leg. n.50/2016 come modificato dal D.lgs. n.56/2017 “qualora il numero di offerte valide sia uguale o maggiore di dieci, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.”
- di utilizzare il criterio del prezzo più basso così come disposto all'art.95 comma 4 lett.b. del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Giovanni Cavallari.

Roma, 24/04/2018

*Il Direttore dell'Ufficio ad interim*  
**Dott.ssa Vincenza Iannelli**  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa*  
*ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*