



**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**



Direzione Regionale Lombardia  
Ufficio Risorse

Prot. nr **4531/RI**

*CUP*

*CIG* **Z04291E228**

### **DETERMINA**

**Oggetto** : Affidamento riparazione impianto antintrusione presso la SOT di Ponte Tresa.

*Conto di spesa* : *FD\_BENIDEM*

### **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO RISORSE**

**VISTO** il D. Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

**VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**VISTO** il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l'altro, dell'Agenzia delle Dogane;

**VISTA** la Determinazione Direttoriale n. 46256/RU del 18 aprile 2019 riguardante il vigente modello organizzativo della Direzione Regionale per la Lombardia;

**VISTA** la nota prot. n. 47749/RU del 26 aprile 2019 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha affidato la direzione dell'Ufficio Risorse al Dott. Gianluigi D'Urso;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTI** il Regolamento di amministrazione e il Regolamento di contabilità vigenti;

**VISTO** il Manuale delle procedure dell'attività negoziale ed il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 15.12.2016;

**DATO ATTO** che l'Ufficio delle Dogane di Varese in data 28/06/2019 ha segnalato il mancato funzionamento dell'impianto antintrusione presso la SOT di Ponte Tresa;

**CONSIDERATO** che, al fine di procedere tempestivamente, la SOT di Ponte Tresa ha interpellato direttamente la Ditta F.lli Trotto s.r.l. la quale a seguito di sopralluogo ha riscontrato la rottura della centralina di comando;

**DATO ATTO** che l'impianto in questione è ormai datato e risulta difficoltoso reperire i pezzi di ricambio e pertanto ne consegue che è più conveniente sostituire integralmente l'apparecchiatura;

**VISTO** il preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta F.lli Trotto s.r.l. – via Pirandello n. 34 – 21051 Arcisate (VA) – P.I. 02521150124, dal quale si evince che la spesa complessiva per la sistemazione dell'impianto antintrusione è pari a €. 803,28 oltre oneri fiscali e comprensivo delle seguenti attività:

- Fornitura e posa di centrale antifurto a 28 zone;
- Fornitura e posa di combinatore telefonico a sintesi vocale;
- Fornitura e posa di tastiera LCD per inserimento/disinserimento impianto;
- Fornitura e posa di sirena da esterno;
- Fornitura di batterie e materiale di consumo;

**RITENUTA** la spesa congrua da questo ufficio;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito da questo ufficio in data 01/07/2019 dal quale risulta che la Ditta F.lli Trotto s.r.l. è in regola con i versamenti previdenziali e contributivi;

Tutto ciò premesso

## **ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

### **ARTICOLO. 1**

- di affidare i lavori di sistemazione dell'impianto antintrusione presso la SOT di Ponte Tresa alla Ditta F.lli Trotto s.r.l. – via Pirandello n. 34 – 21051 Arcisate (VA) – P.I. 02521150124 per un importo pari a **€. 803,28** (€. 980,00 oneri fiscali compresi);

### **ARTICOLO. 2**

- di impegnare e imputare la somma di **€. 980,00** sul fondo di manutenzioni ordinarie immobili in uso FD\_BENIDEM, gestito da questa Direzione;

Lo scrivente Direttore dell'Ufficio Risorse Dott. Gianluigi d'Urso è Responsabile del Procedimento per tutte le fasi della presente procedura.

Milano li, **08/07/2019**

*Il Direttore dell'Ufficio Risorse*  
Dott. Gianluigi d'Urso<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93.